

Муниципальное казенное учреждение
«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

АКТ

проверки состояния многофункциональной спортивной площадки «Хоккейный корт»
МКУ «Камышловский ФОК»,
по адресу: Камышловский район, с. Никольское, ул. Советская, 736

от «27» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель - Машьянова Т.А., заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Члены комиссии:

Турыгина Т.В. – заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Чужик М.А.- главный бухгалтер;

Елфимова А.В. – кладовщик.

составила настоящий акт в том, что в процессе визуального и функционального осмотров определяется:

1. Чистота и внешний вид в хорошем состоянии.
2. Имеется расписание работы секций. На стенах мобильного здания расположена информация по правилам поведения на спортивном объекте, инструкция по пожарной безопасности, по противодействию терроризма и экстремизма и прочая необходимая информация. Необходимо установить информационный щит.
3. При осмотре спортивного инвентаря неисправностей не обнаружено.
4. Поверхность покрытия помещений ровная, гладкая без заусенцев, выбоин, вмятин и трещин.
5. Мобильное здание убирается ежедневно.





Заключение:

Проведенный осмотр состояния и проверки работоспособности оборудования помещений подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Необходимо установить информационный щит.

Председатель

Члены комиссии:

 Машьянова Т.А.
 Турыгина Т.В.
 Чужик М.А.
 Елфимова А.В.

Муниципальное казенное учреждение
«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

АКТ

проверки состояния многофункциональной спортивной площадки «Хоккейный корт»
МКУ «Камышловский ФОК»,
по адресу: Камышловский район, п. Восточный, ул. Комарова, 65

от «27» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель - Машьянова Т.А., заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Члены комиссии:

Турыгина Т.В. – заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Чужик М.А.- главный бухгалтер;

Елфимова А.В. – кладовщик.

составила настоящий акт в том, что в процессе визуального и функционального осмотров определяется:

1. Внешний вид поверхности площадки и оборудования МСП «Хоккейный корт» в хорошем состоянии.

2. Имеется расписание работы секций, информация по правилам поведения на спортивном объекте, по противодействию терроризма и экстремизма и прочая необходимая информация.

3. Наличие дефектов/неисправностей элементов, отсутствия деталей, чрезмерный износ подвижных частей хоккейной коробки не выявлено.

4. В некоторых местах изогнуто ограждение хоккейной коробки, в некоторых местах порвана металлическая защитная сетка. Необходим ремонт.

5. Поверхность покрытия спортивной площадки и её бортов ровная, гладкая без заусенцев, выбоин, вмятин и трещин. Обновления окраски и текущего ремонта не требует.

6. На одном баскетбольном кольце порвана сетка. Необходимо заменить. На одной стойке отсутствует баскетбольное кольцо

Заключение:

Проведенный осмотр состояния и проверки работоспособности оборудования МСП «Хоккейный корт» подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.





В некоторых местах изогнуто ограждение хоккейной коробки, в некоторых местах порвана металлическая защитная сетка. Необходим ремонт.

На одном баскетбольном кольце порвана сетка. Необходимо заменить.

Отсутствует одно баскетбольное кольцо. Необходима установка.

Председатель

Члены комиссии:

	Машьянова Т.А.
	Турыгина Т.В.
	Чужик М.А.
	Елфимова А.В.

Муниципальное казенное учреждение
«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

АКТ

проверки состояния нежилого помещения МКУ «Камышловский ФОК»,
расположенного по адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. Обуховское, ул.
Школьная, 8б

от «27» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель - Машьянова Т.А., заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Члены комиссии:

Турыгина Т.В. – заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Чужик М.А. - главный бухгалтер;

Елфимова А.В. – кладовщик.

составила настоящий акт в том, что в процессе визуального и функционального осмотров определяется:

1. Чистота и внешний вид помещений в хорошем состоянии.
2. Имеется расписание работы секций. На щите информации отсутствуют карманы для размещения информации.
3. Внутри здания на стенах расположена информация по правилам поведения на спортивном объекте, инструкция по пожарной безопасности, по противодействию терроризма и экстремизма и прочая необходимая информация.
3. При осмотре спортивного инвентаря неисправностей не обнаружено.
4. Поверхность пола требует ремонта так как порвался линолеум.
5. Не работают 3 лампы. Необходима замена.
6. Помещения убираются ежедневно.

Заключение:





Проведенный осмотр состояния и проверки работоспособности оборудования помещений подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Не работают 3 лампы. Необходима замена.

Требуется замена покрытия пола.

Председатель

Члены комиссии:

 Машьянова Т.А.
 Турыгина Т.В.
 Чужик М.А.
 Елфимова А.В.

Муниципальное казенное учреждение
«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

АКТ

проверки состояния многофункциональной спортивной площадки «Хоккейный корт»
МКУ «Камышловский ФОК»,
по адресу: Камышловский район, с. Обуховское, ул. Школьная, 8 в

от «27» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель - Машьянова Т.А., заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Члены комиссии:

Турыгина Т.В. – заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Чужик М.А.- главный бухгалтер;

Елфимова А.В. – кладовщик.

составила настоящий акт в том, что в процессе визуального и функционального осмотров определяется:

1. Чистота и внешний вид поверхности площадки и оборудования МСП «Хоккейный корт» в хорошем состоянии.

2. Наличие дефектов/неисправностей элементов, отсутствия деталей, чрезмерный износ подвижных частей, структурной целостности оборудования хоккейной коробки не выявлено.

3. Поверхность покрытия спортивной площадки и её бортов ровная, гладкая без заусенцев, выбоин, вмятин и трещин. Обновления окраски и текущего ремонта не требует.

4. На одной баскетбольной стойке сорвано баскетбольное кольцо. Необходим ремонт. На втором баскетбольном кольце порвана сетка. Необходимо заменить.

5. Трава на территории корта окошена.

6. Мусор убирается в течение дня по мере необходимости.





Заключение:

Проведенный осмотр состояния и проверки работоспособности оборудования МСП «Хоккейный корт» подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

На одной баскетбольной стойке сорвано баскетбольное кольцо. Необходим ремонт. На втором баскетбольном кольце порвана сетка. Необходимо заменить.

Председатель

Члены комиссии:


Машьянова Т.А.

Турыгина Т.В.

Чужик М.А.

Елфимова А.В.

Муниципальное казенное учреждение
«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

АКТ

проверки состояния многофункциональной спортивной площадки «Хоккейный корт»
МКУ «Камышловский ФОК»,
по адресу: Камышловский район, п. Восход, ул. Комсомольская, 10 в

от «27» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель - Машьянова Т.А., заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Члены комиссии:

Турыгина Т.В. – заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Чужик М.А.- главный бухгалтер;

Елфимова А.В. – кладовщик.

составила настоящий акт в том, что в процессе визуального и функционального осмотров определяется:

1. Поверхности корта заросла травой. Траву необходимо скосить.
2. В модулях для запасных игроков необходимо убрать мусор и подмести.
3. Неисправны лампы на опорах освещения корта. Необходим ремонт.
4. В некоторых местах металлическое сетчатое ограждение изогнуто и оторвано от опор ограждения и калитки. Необходим ремонт.
5. На спортивных снарядах на площадке около корта неисправностей элементов, отсутствия деталей, чрезмерный износ подвижных частей, структурной целостности оборудования не выявлено.
6. На трех баскетбольных стойках погнуты кольца и отсутствует сетка. Необходим ремонт. На одной стойке отсутствует баскетбольное кольцо. Необходимо установить.
7. Трава на территории корта скошена.

Заключение:

Проведенный осмотр состояния и проверки работоспособности оборудования МСП «Хоккейный корт» подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Поверхности корта заросла травой. Траву необходимо скосить.

В модулях для запасных игроков необходимо убрать мусор и подмести.


Неисправны лампы на опорах освещения корта. Необходим ремонт.

В некоторых местах металлическое сетчатое ограждение изогнуто и оторвано от опор ограждения и калитки. Необходим ремонт.

На трех баскетбольных стойках погнуты кольца и отсутствует сетка. Необходимо заменить на одной стойке отсутствует баскетбольное кольцо. Необходимо установить.

Председатель

Члены комиссии:



Машьянова Т.А.

Турыгина Т.В.

Чужик М.А.

Елфимова А.В.

Муниципальное казенное учреждение
«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

АКТ

проверки состояния многофункциональной спортивной площадки «Хоккейный корт»
МКУ «Камышловский ФОК»,
по адресу: Камышловский район, д. Баранникова, ул. Пионерская, 1а

от «27» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель - Машьянова Т.А., заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Члены комиссии:

Турыгина Т.В. – заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Чужик М.А.- главный бухгалтер;

Елфимова А.В. – кладовщик.

составила настоящий акт в том, что в процессе визуального и функционального осмотров определяется:

1. Чистота и внешний вид поверхности площадки и оборудования МСП «Хоккейный корт» в хорошем состоянии.
2. Имеется расписание работы секций. На щите информации расположена информация по правилам поведения на спортивном объекте, информация по противодействию терроризма и экстремизма и прочая необходимая информация.
3. В ограждении хоккейной коробки в некоторых местах порвана металлическая защитная сетка. Необходим ремонт.
4. На бортах хоккейной коробки надписи, их необходимо стереть. В некоторых местах в верхней части бортов необходимо прикрутить отошедшую планку.
5. На баскетбольных кольцах порваны сетки. Необходима замена.
6. В мобильном здании-раздевалка протекает крыша. Необходим ремонт. Также разбито стекло на одном окне. Необходима замена.
7. В вагончике работает всего 2 лампы. Свет тусклый. Необходима замена ламп.
8. На спортивных снарядах на площадке около корта неисправностей элементов, отсутствия деталей, чрезмерный износ подвижных частей, структурной целостности оборудования не выявлено. На двух тренажерах частично сломаны сидения.
9. Отсутствует 4 пролета металлического ограждения. Необходим ремонт.

Заключение:

Проведенный осмотр состояния и проверки работоспособности оборудования МСП «Хоккейный корт» подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

В ограждении хоккейной коробки в некоторых местах порвана металлическая сетка. Необходим ремонт.

На бортах хоккейной коробки надписи, их необходимо стереть. В некоторых местах в верхней части бортов необходимо прикрутить отошедшую планку.

На баскетбольных кольцах порваны сетки. Необходима замена.


В мобильном здании-раздевалка протекает крыша. Необходим ремонт. Также разбито стекло на одном окне. Необходима замена.

На спортивных снарядах на площадке около корта неисправностей элементов, отсутствия деталей, чрезмерный износ подвижных частей, структурной целостности оборудования не выявлено. На двух тренажерах частично сломаны сидения.


Отсутствует 4 пролета металлического ограждения. Необходим ремонт.

Председатель


Члены комиссии:




Машьянова Т.А.



Турыгина Т.В.



Чужик М.А.



Елфимова А.В.

Муниципальное казенное учреждение
«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

АКТ

проверки состояния спортивного оборудования и инвентаря тренажерного зала
МКУ «Камышловский ФОК»,
по адресу: Камышловский район, д. Баранникова, ул. Пионерская, д.14

от «27» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель - Машьянова Т.А., заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Члены комиссии:

Турьгина Т.В. – заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Чужик М.А.- главный бухгалтер;

Елфимова А.В. – кладовщик.

составила настоящий акт в том, что в процессе визуального и функционального осмотров определяется:





1. Чистота и внешний вид поверхности помещений тренажерного зала в хорошем состоянии.
2. При осмотре спортивных тренажеров неисправностей элементов, отсутствия деталей, чрезмерный износ подвижных частей, структурной целостности оборудования не выявлено.
3. Поверхность покрытия помещений тренажерного зала ровная, без выбоин, вмятин и трещин.
4. Помещения убираются ежедневно.

Заключение:

Проведенный осмотр состояния и проверки работоспособности оборудования тренажерного зала МКУ «Камышловский ФОК» подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель

Члены комиссии:

 Машьянова Т.А.
 Турьгина Т.В.
 Чужик М.А.
 Елфимова А.В.

Муниципальное казенное учреждение
«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

АКТ

проверки состояния спортивного оборудования и инвентаря тренажерного зала
МКУ «Камышловский ФОК»,
по адресу: Камышловский район, д. Чикунова, пер. Школьный, д.2

от «27» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель - Машьянова Т.А., заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Члены комиссии:

Турыгина Т.В. – заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Чужик М.А. – главный бухгалтер;

Елфимова А.В. – кладовщик.

составила настоящий акт в том, что в процессе визуального и функционального осмотров определяется:

1. Чистота и внешний вид поверхности помещений тренажерного зала в хорошем состоянии.
2. При осмотре спортивных тренажеров неисправностей элементов, отсутствия деталей, чрезмерный износ подвижных частей, структурной целостности оборудования не выявлено.
3. Левая половина зеркала, размещенного в тренажерном зале разбита и покрыта трещинами, в зале для фитнеса треснуло зеркало, требуется замена.
4. В зале для фитнеса после протечки крыши испорчен потолок и стены, требуется ремонт.
5. В коридоре после протечки крыши на стене в углу испорчено покрытие стены, требуется ремонт.
6. В женском душевой протекает душевая лейка, в туалете течет бачок унитаза, сломано сливное устройство унитаза, требуется ремонт.
7. В мужской душевой сломан душевой кран одна штука второй кран течет, требуется ремонт.
8. Помещения убираются ежедневно.
9. Имеется табличка-вывеска спортивного объекта, расписание работы секций. Внутри на щите информации расположена информация по правилам поведения на спортивном объекте, инструкция по пожарной безопасности, по противодействию терроризма и экстремизма и прочая необходимая информация.

Заключение:

Проведенный осмотр состояния и проверки работоспособности оборудования тренажерного зала МКУ «Камышловский ФОК» подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации и возможность безопасной эксплуатации.





Необходима замена поверхности зеркала тренажерного зала и зала для фитнеса.

Необходимо заменить душевую лейку в женской душевой, отремонтировать сливной бак в женском туалете, отремонтировать в мужской душевой краны и сливное устройство в бачке унитаза.

В коридоре провести ремонт стены, в зале для фитнеса отремонтировать стены и потолок.

Председатель

Члены комиссии:

 Машьянова Т.А.
 Турыгина Т.В.
 Чужик М.А.
 Елфимова А.В.

АКТ

проверки состояния спортивного оборудования и инвентаря тренажерного зала
МКУ «Камышловский ФОК»,
по адресу: Камышловский район, п. Восход, ул. Комсомольская, д.12

от «27» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель - Машьянова Т.А., заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Члены комиссии:

Турыгина Т.В. – заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Чужик М.А. - главный бухгалтер;

Елфимова А.В. – кладовщик.

составила настоящий акт в том, что в процессе визуального и функционального осмотров определяется:

1. Чистота и внешний вид тренажерного зала в хорошем состоянии.
2. Имеется расписание работы секций. Внутри на щите информации расположена информация по правилам поведения на спортивном объекте, инструкция по пожарной безопасности, по противодействию терроризма и экстремизма и прочая необходимая информация.
3. Разбито часть окна в спортивном зале.
4. Поверхность покрытия тренажерного зала ровная, часть покрытия с ковровым покрытием. В некоторых местах краска с пола слезла, необходима покраска.
5. В тренерском кабинете необходима покраска пола. Также не работают лампы освещения.
6. Отходит от стены розетка в спортивном зале возле входа в тренерский кабинет.
7. Состояние гимнастических скамеек гладкое, без заусениц, исключает получение травм и ссадин.
8. Некоторые плитки потолка нуждаются в замене, видны характерные разводы от протекания крыши.
9. Нет информационной таблички на входе в спортивный зал о наименовании учреждения и адреса.
10. Зал убирается ежедневно.

Заключение:

Проведенный осмотр состояния и проверки работоспособности оборудования тренажерного зала МКУ «Камышловский ФОК» подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации и возможность безопасной эксплуатации.

В некоторых местах краска с пола слезла, необходима покраска.

В тренерском кабинете необходима покраска пола и ремонт освещения.





Некоторые плитки потолка нуждаются в замене, видны характерные разводы от протекшей воды, требуется ремонт крыши для устранения протекания.

В спортивном зале заменить разбитое окно и отремонтировать розетку.

Установить информационную табличку.

Председатель

Члены комиссии:

 Машьянова Т.А.
 Турыгина Т.В.
 Чужик М.А.
 Елфимова А.В.

Муниципальное казенное учреждение
«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

АКТ

проверки состояния спортивного оборудования и инвентаря спортивного зала
МКУ «Камышловский ФОК»,
по адресу: Камышловский район, д. Баранникова, ул. Ленина, д.3

от «27» июня 2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель - Машьянова Т.А., заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Члены комиссии:

Турыгина Т.В. – заместитель директора МКУ «Камышловский ФОК»;

Чужик М.А.- главный бухгалтер;

Елфимова А.В. – кладовщик.

составила настоящий акт в том, что в процессе визуального и функционального осмотров определяется:

1. Чистота и внешний вид поверхности спортивного зала в хорошем состоянии.
2. На щите информации расположена информация по правилам поведения на спортивном объекте, инструкция по пожарной безопасности, по противодействию терроризма и экстремизма, расписание секций и прочая необходимая информация.
3. Крепления гимнастических стенок являются пригодными к эксплуатации.
4. При осмотре баскетбольных щитов, футбольных ворот и волейбольных стоек неисправностей элементов, отсутствия деталей, чрезмерный износ подвижных частей, структурной целостности оборудования не выявлено.
5. При осмотре спортивных тренажеров неисправностей элементов, отсутствия деталей, чрезмерный износ подвижных частей, структурной целостности оборудования не выявлено.
6. Поверхность покрытия спортивного зала ровная, гладкая без заусенцев, выбоин, вмятин и трещин.
7. Состояние гимнастических скамеек гладкое, без заусениц, исключает получение травм и ссадин.
8. Стена спортивного зала, на которой расположены окна, занавешена заградительной сеткой для защиты стен, окон от попадания мячей. В некоторых местах на стенах отпала и осыпалась краска. В некоторых местах сломан и отсутствует плинтус. Необходим ремонт.
9. В тренажерном зале из 3 ламп одна не работает, на второй разбито стекло, свет тусклый. Необходима замена ламп освещения.
10. В фойе на одной стене отколота плитка. Также на стене, расположенной напротив входной двери, под информационным щитом плитка отошла от стены. На стене коридора 1 этажа между стеной и плиткой трещина. Срок гарантии истек. Необходим ремонт.
11. Отсутствует средний выключатель на автомате-выключателе. Необходим ремонт.
12. На втором этаже, где складские помещения в стене дыра. Необходим ремонт.
13. В раздевалке на 1 этаже с части стены слезло покрытие. Необходим ремонт.
14. В туалетах и душевых помещениях на 1 и 2 этаже в дверях отсутствует внутренний замок. Также на двери душевого помещения на 1 этаже дыра. Необходима замена. В туалете на втором этаже не работает унитаз и водонагреватель.
15. Зал убирается ежедневно.

Заключение:

Проведенный осмотр состояния и проверки работоспособности оборудования спортивного зала МКУ «Камышловский ФОК» подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации и возможность безопасной эксплуатации.

В некоторых местах на стенах отпала и осыпалась краска. В некоторых местах сломан и отсутствует плинтус. Необходим ремонт.

В тренажерном зале из 3 ламп одна не работает, на второй разбито стекло, свет тусклый. Необходима замена ламп освещения.

В фойе на одной стене отколота плитка. Также на стене, расположенной напротив входной двери, под информационным щитом плитка отошла от стены. На стене коридора 1 этажа между стеной и плиткой трещина. Срок гарантии истек. Необходим ремонт.





Отсутствует средний выключатель на автомате-выключателе. Необходим ремонт.

На втором этаже, где складские помещения в стене дыра. Необходим ремонт.

В раздевалке на 1 этаже с части стены слезло покрытие. Необходим ремонт.

В туалетах и душевых помещениях на 1 и 2 этаже в дверях отсутствует внутренний замок. Также на двери душевого помещения на 1 этаже дыра. Необходима замена. Необходима замена водонагревателя в душевой на втором этаже и замена сливного устройства в бачке унитаза.

Председатель
Члены комиссии:


Машьянова Т.А.

Турьгина Т.В.

Чужик М.А.

Елфимова А.В.